

数显扭矩扳手使用注意事项:

数显扭矩扳手为高精度产品,为此,恒刚扭矩扳手小编提醒您必须注意以下几点:

- 1、使用中应平稳施力,请勿强烈冲击、磕碰及跌落;数显扭矩扳手使用后应及时放回包装盒内;
- 2、绝对不能当银头使用,敲击工件;严禁用尖硬物碰撞和用强溶剂擦拭数显扭矩扳手的面板及显示区域,以及数显扭矩扳手的刻度窗部位;
- 3、数显扭矩扳手报警后请勿继续施力;数显扭矩扳手严禁超过检测范围使用;
- 4、预置式扭力扳手,使用完后,应把扭矩值调至最小值放置,以保持扳子精度,延长使用寿命;
- 5、数显扭矩扳手长期停用应将电池取出,以防电池漏液;
- 6、请勿自行拆卸扳子内务部件,以免破坏精度,影响使用;
- 7、用户使用中,如发现质量问题请与厂家或销售商联系;
- 8、产品在出厂时扭矩值已校准,用户不得擅自调整;
- 9、扳子的校验必须由专业人员进行,其他人员勿动;
- 10、扭力扳手自售出之日起六个月内,在正常使用中,非人为因素导致的产品故障均属保修范围。